

TAIWAN POWER

清水電機工業有限公司



TIG-200PS 說明書

 危險	一旦接觸帶電部位，會引起致命電擊或灼傷 <ul style="list-style-type: none"> ●請勿接觸帶電部位
	<ul style="list-style-type: none"> ●由電氣人員按規定將焊機與母材接地 ●安裝、檢修時，必須關閉配電箱電源 ●請勿再卸下機殼的情況下使用焊機 ●請使用乾燥的絕緣手套
 注意	弧光、飛濺、焊渣、噪音、會灼傷眼睛、皮膚、引起聽覺異常 <ul style="list-style-type: none"> ●請使用具有足夠遮光度的保護工具 ●請使用皮手套、長袖工作服、護靴、皮圍裙等保護用具 ●噪音大時，請使用隔音用具
 危險	在狹窄場所或高處使用焊機時，有可能引起電擊、策疼所導致墜落等事故 <ul style="list-style-type: none"> ●請按照勞動安全衛生規則，在下述場所設置防觸電裝置或使用內置防觸電裝置焊機，▲2公尺以上有墜落危險的高處，作業者有可能接觸到鋼筋等導電性接地物的場所 ●請按有關規則對防觸電裝置進行作業檢查
 注意	焊接時產生的煙塵和氣體有害健康 <ul style="list-style-type: none"> ●請使用局部排氣設備和呼吸保護用具 ●在狹窄場所作業時，請接受監視人員的檢查並應充分換氣，配用呼吸保護用具 ●請勿在脫脂、清洗、噴霧作業區內焊接
 注意	焊接有可能引起火災、爆炸等意外事故 <ul style="list-style-type: none"> ●請勿在焊接場所放置可燃物與可燃性氣體 ●請勿焊接密閉容器如槽(箱)、管等裝置 ●請在焊接場所設置消防器具，以防萬一
 注意	提升裝置：焊機的供貨狀態為紙箱或木箱包裝，設備到達用戶現場後，在其包裝物上並沒有提升裝置，用戶可以採用升降叉車將其運輸到位，然後拆箱 <ul style="list-style-type: none"> ●當焊機設置有提升吊環時，可以利用吊環進行場內搬運，提醒用戶，焊機提升對焊機有潛在的危險，除非特殊情況，一般在搬運應使用其滾輪，推動焊機位移 ●起吊時應保證焊機所有附件已經拆除 ●當焊機起吊時，應保證焊機下方沒有人駐留，並隨時提醒路過行人 ●嚴禁吊車快速移動 ●焊機安裝到位後應按使用說明書的相關章節由專業人員安裝焊機



當同交流機一起使用時，請避免兩種焊機輸出線纜相連，否則易損壞焊機！

請使用發電機供電時，選用額定輸出功率為焊機輸入功率兩倍以上的發電機

目錄

產品概述	1
規格表	2
面板說明	3
安裝說明	4
操作使用注意事項	5
注意事項及預防措施	6
維護及保養	7
焊接問題及分析	8
故障分析及檢修	9

產品概述

1. 產品特點：

- (1) 電網電壓適應能力強，±15%範圍內可正常使用。
- (2) 外觀設計簡潔、美觀、大氣、體積小、重量輕、便於攜帶。
- (3) 採用三防風道設計，對電子器件全面保護。
- (4) 焊機採用電流型 PWM 脈寬調節技術、IGBT 逆變技術、大功率快恢復二極管的應用技術，使產品的可靠性、穩定性更高。
- (5) 具有欠壓、過熱、過流、缺相保護功能，確保產品的可靠性。
- (6) 輸出性能穩定，對焊接輸出功率進行實時監控，有效的管理輸出電流，確保焊機焊接可靠性。
- (7) 具有良好的動特性、起弧容易、電弧穩定、熔池易控制。
- (8) 精確預設焊接電流，使用更加直觀便捷，適用於不同厚度的工件，薄板用小電流厚板用大電流，保證焊接品質和節約能源。

2. 用途

適用於不鏽鋼、碳鋼、合金鋼、有色金屬等各種金屬材料焊接，適合鍋爐壓力容器製造、工業電站、航空航天工業、汽車及工程車輛製造、建築等涉及到金屬焊接行業。


3. 標誌說明

	請閱讀所有安全規則和指示		接地回路
	在安裝和測試機器前，請切斷電源		請注意！對用戶健康會造成危害的警告
	請佩戴電焊面罩		運轉方向
	請佩戴防塵面具		解鎖
	旋轉方向		鎖定

規格表

型號	TIG-200PS	
電源電壓	110V	220V
電源頻率	50/60Hz	
額定輸入電流	19A	13A
空載電壓	65V(ARC)	
輸出電流	5-155A	5-195A
負載持續率	40%	
引弧方式	高頻引弧	
使用率	80%	
建議厚度	0.3-5mm	
厚度範圍	0.1-10mm	
絕緣等級	F	
外殼防護等級	IP21	
尺寸	400*160*300mm	
重量	7.2KG	

面板說明



功能描述			
1	焊接模式	8	輸出"負"
2	脈波開關	9	氬焊槍接口
3	操作方式	10	輸出"正"
4	1. 數值調節旋鈕 2. 按下可進行功能切換	11	接地螺栓
5	儲存	12	輸入電源線
6	恢復出廠	13	電源開關
7	氬焊槍氣電接口	14	進氣嘴


安裝說明

連接電纜過長會導致焊機的起弧性能與焊接性能的穩定性產生較大的影響，所以建議使用推薦的配置長度，為減少電壓下降，請選用更大截面的電纜：

1. 將焊機後面附有接地標記的接地螺絲連接一條大於 6mm² 的電纜線，將焊機外殼可靠接地。
2. 根據焊機的輸入源線接到相應電壓等級的配電箱上，切勿接錯電壓，同時保證供電電壓的誤差在允許範圍內，按照下圖正確的連接氬弧焊炬或者焊鉗。
 - (1) 使用 ARC(手工弧焊)焊鉗和地鉗已可靠連接，並順時針用力旋緊。
 - (2) 使用 TIG(氬弧焊)將焊槍連接到焊機輸出接口，焊槍上的焊槍控制插頭插到輸出相應接口並順時針用力旋緊。
3. 將輸出地線的快速插頭靠連接到焊機面板極性為 "+" 的快速插座上，並順時針用力旋緊，另一端的地線鉗夾住工件。
4. 確認輸入電源線、輸出焊鉗、輸出地線可靠連接，輸出接口請參照下圖的連接方式並順時針用力旋緊。
5. 要注意接線的極性，一般使用 ARC(手工弧焊)直流焊機的連接方式有兩種正接法和反接法。
 - (1) 正接法：焊鉗接負極，工件接正極
 - (2) 反接法：焊鉗接正極，工件接負極

焊接時根據工件工藝要求而選定，如果選擇不當，將出現電弧不穩定，飛濺大及黏條等現象，遇此情況可調換快速插頭以改變極性。

機器安裝示意圖：



操作使用注意事項

使用手工焊功能：

1. 將置於前(後)面板上的電源開關打至"ON"位置，電源指示燈或數字顯示燈亮起，同時機器內的冷卻風扇應開始工作。
2. 根據焊接工件的厚度、焊條的直徑、工位和工藝需要，確定合適的焊接電流及推力電流。
3. 將焊條夾在焊鉗上，先確定機器已在手工焊模式下並處於待機狀態。

平焊工藝時焊條規格使用電流一覽表

焊條直徑	2.5mm	3.2mm	4.0mm	5.0mm
焊接電流	70-100A	100-140A	170-220A	230-280A

使用氬弧焊功能：

1. 將置於前(後)面板上的電源開關打至"ON"位置，電源指示燈或數字顯示燈亮起，同時機器內的冷卻風扇應開始工作。
2. 打開氬氣瓶閥門，將氣流量調至額定標準。
3. 按下焊炬上的開關後電磁閥啟動，將聽到焊機內高頻火花放電的聲音，同時有氬氣流出焊炬嘴，注意！初次進行焊接時，需要再焊接前按住開關數秒，直至氣路內所有空氣排淨後方可開始焊接，在停止焊接後，數秒內仍會有氬氣流出，這是為了保證焊點在冷卻前仍得到保護而專門設計的，所以使用時在電弧熄滅後仍需保持焊接位置一段時間再移開焊槍。
4. 根據施焊工件的厚度，設定相應的焊接電流及後氣時間。
5. 將鎢棒與焊接工件保持2-4mm的間距，按下焊炬控制開關，在焊槍電極和工件之間將產生高頻放電，在電弧點燃後焊機內的高頻起弧火花馬上消失焊接開始進行。

附：不同電源和極性時鎢棒的最大許用電流值

鎢棒直徑	直流(A)			
	電極接負		電極接正	
	純鎢	釷鎢、鈰鎢	純鎢	釷鎢、鈰鎢
0.5mm	2-20	2-20	-	-
1.0mm	10-75	10-75	-	-
1.6mm	40-130	60-150	10-20	10-20
2.0mm	75-180	100-200	15-25	15-25
2.5mm	130-230	170-250	17-30	17-30
3.2mm	160-310	225-330	20-35	20-35



警告！所有的連接操作都應在確認電源已切斷的情況進行，正確的順序是先將焊線及地線連接到焊機上，確認連接可靠無鬆動最後在將電源插頭插到電源上。

注意事項及預防措施

1. 環境:

- (1) 焊接操作應在一個相對乾燥的環境下進行，空氣濕度一般不應超過 90%。
- (2) 周圍溫度應在-10°C 至 40°C 之間。
- (3) 避免在日光下或雨中進行焊接，不要讓水或雨水滲進焊機內。
- (4) 避免在灰塵區或含有腐蝕性氣體環境下進行焊接工作。

2. 安全要點:

焊機內已安裝有欠壓、過流及過熱保護電路，當電網電壓輸出電流及機內溫度超過設定的標準後，焊機將自動停止工作，但過度使用(如電壓過高)仍會導致焊機的損壞，所以仍需注意以下事項：

(1) 確保通風良好

在實際操作使用過程中，有較大的工作電流通過，自然通風不能滿足焊機冷卻要求，機器內裝有風扇來有效的冷卻焊機以使其工作平穩，操作人員應確認通風處未被覆蓋或堵塞，焊機和周圍物體的距離應不小於 30 公分，保持良好的通風，這對於焊機更好的工作和保證更長的使用壽命是非常重要的。

(2) 禁止過載

使用人員應隨時觀察最大的允許負載電流(相對可選定的負載持續率)，保持焊接電流不超過最大的允許負載電流，電流過載將會明顯地縮短焊機的使用壽命，甚至可能燒毀焊機。

(3) 禁止電壓過高

電源電壓列在"主要性能參數"表中，在一般情況下，焊機內的電壓自動補償電路將保證焊接電流保持在允許的範圍，如果電源電壓超過允許值，將會損壞焊機，使用人員應充分了解此種情況，並採取相應的預防措施。

(4) 每台焊機的後面都附有一個接地螺絲，並標有接地標記，在使用前選用一根截面大於 6mm² 的電纜線，將焊機外殼可靠接地，以釋放靜電或防止由於漏電可能發生的事故。

(5) 如果焊機工作超過標準負載持續率，焊機可能會進入保護狀態而中止工作，這表示焊機超出標準負載不必拔下電源插頭，以便冷卻風扇可持續工作對焊機進行冷卻，當黃色指示燈自動熄滅後，溫度降至標準範圍，可以重新開始焊接。

維護及保養

1. 定期用乾燥清潔的壓縮空氣去吹灰塵，如果焊機在濃煙和空氣汙染嚴重的環境下使用，應每月給焊機除塵。
2. 壓縮空氣的壓力應在一個合理水平以免損壞焊機內的小元件。
3. 定期檢查焊機內部電路連接情況，確認路線連接正確、連接頭牢固（特別是插入接頭或元件），如果發現有生鏽和鬆脫，應用砂紙打磨掉生鏽層或氧化膜，重新連接並加以緊固。
4. 避免水或水氣進入焊機內部，如果出現此種情況，應對焊機內部進行乾燥處理，接著用兆歐表測量焊機的絕緣情況（包括連接節點之間及連結點與機殼之間），只有證實沒有異常情況下，才可繼續焊接工作。
5. 如果長時間不用焊機，應將焊機放回原包裝箱，並存放在乾燥的環境中。

焊接問題及分析

此處所列舉的現象可能與使用的配件、氣體、環境因素、供電情況有關，請設法改善環境，避免此類情況發生。

1. 起弧困難，並易斷弧：

- (1) 確認使用的鎢棒品質良好，品質差的鎢棒的放電能力可能達不到要求。
- (2) 沒有經過磨尖處理的鎢棒同樣不易起弧，並造成電弧不穩定。

2. 焊點發黑：

此類情況說明焊點沒有得到有效的保護而被氧化，可進行以下的檢查：

- (1) 確認氬氣瓶的閥門已打開並有足夠的壓力，一般瓶內壓力如果低於 0.5MPa，就有必要重新填充氣瓶。
- (2) 檢查氬氣流量表是否開啟，並具有足夠的流量，為節約氣體，可根據不同的焊接電流選擇不同的流量，但過小的流量可能導致保護氣體挺度不夠而不能全部覆蓋焊點，建議不要使氬氣流量低於 3L/min。
- (3) 最簡單的檢查是否有氣體送出的方法是用手去感覺焊槍的噴嘴是否有氣體流出，檢查焊槍的氣路是否堵塞。
- (4) 氣路有密封不好的問題，或氣體純度不高，也會引起焊接品質問題。
- (5) 如果環境有較強的空氣流動，也可能造成焊接品質下降。

3. 輸出電流達不到額定值：

供電電壓偏離額定值將導致輸出電流值與調定值不符，供電電壓低於額定值時，焊機的最大輸出電流也可能低於額定值。

4. 焊機使用過程中電流不能保持穩定：

此種情況可能與以下因素有關：

- (1) 電網電壓發生變化。
- (2) 來自電網或其他用電設備的嚴重干擾。

5. 在手工弧焊(MMA)功能下，飛濺過大：

- (1) 可能電流調的太大，而焊條的直徑太小。
- (2) 輸出端的極性接反，在正常的工藝下應使用正極性焊接，即焊條應連接至電源的負極，而工件應連接在電源正極，請將極性調換一下。

故障分析及檢修

故障現象	解決措施
數字表顯示正常，電源指示燈亮，異常指示燈不亮，有高頻放電"沙沙"聲，無焊接輸出	<ol style="list-style-type: none"> 1. 焊槍電纜斷 2. 地線斷或未連接到焊接工件上 3. 輸出端連接處有斷路或接觸不良現象 4. 控制電路問題，請與本公司聯繫
數字表顯示正常，電源指示燈亮，風機轉，異常指示燈亮，無輸出	<ol style="list-style-type: none"> 1. 可能是過流保護，關掉機器待異常指示燈熄滅，再重新開機 2. 可能是過熱保護，等待 5-10 分鐘，機器可自動恢復 3. 可能是反饋電路故障，控制電路問題，請與本公司聯繫
數字表顯示正常，電源指示燈亮，風機轉，異常指示燈不亮，有焊接輸出，無氣體排出	<ol style="list-style-type: none"> 1. 確認輸入氣管是否有氣體排出 2. 按下開關，電磁閥如果不跳動，且其電源線端子接觸良好，可能電磁閥已壞 3. 電磁閥不跳，更換電磁閥無效，可能是控制電路問題，請與本公司聯繫 4. 檢查氣電插座孔是否堵塞
焊接時輸出電流不穩或不受電位器控制	<ol style="list-style-type: none"> 1. 電流電位器損壞應更換 2. 電流電位器焊接處接觸不良 3. 電流電位器連接端子鬆動
手工弧焊飛濺大，焊鹹性焊條較困難	極性接錯，將地線與手把線的極性對調
氬焊正常，手工焊無輸出	<ol style="list-style-type: none"> 1. 手焊/氬焊轉換開關損壞，更換之 2. 可能是手焊/氬焊轉換開關焊線接觸不良 3. 手焊/氬焊轉換開關連接端子鬆動 4. 可能是控制板問題，請與本公司聯繫

故障現象	解決措施
風機不旋轉，電源指示燈不亮，數字表無顯示，無焊接輸出	<ol style="list-style-type: none"> 確認空氣開關完好或閉合 確認輸出電纜所接電網有電 電源板出現故障，無直流電壓輸出 可能是控制板問題，請與本公司聯繫
數字表顯示正常，電源指示燈亮，風機轉，異常指示燈不亮，無高頻放電"沙沙"聲，擦弧焊也不能起弧	<ol style="list-style-type: none"> 檢查槍開關是否接觸不良 槍開關連接線端子鬆動 焊槍上的控制線斷或槍開關損壞 槍開關焊線處是否接觸不良 控制板問題，請與本公司聯繫
數字表顯示正常，電源指示燈亮，異常指示燈不亮，有高頻放電"沙沙"聲，無焊接輸出	<ol style="list-style-type: none"> 焊槍電纜斷 地線斷或未連接到焊接工件上 正極輸出端子或焊槍氣電輸出端子與機內的連接處鬆脫 檢查機內各種接插線是否接插良好，有無鬆脫現象 控制板問題，與本公司聯繫
數字表顯示正常，電源指示燈亮，風機轉，異常指示燈不亮，有焊接輸出，無氣體排出	<ol style="list-style-type: none"> 確認輸入氣管是否有氣體排出 按下開關，電磁閥如果不跳動，且其電源線端子接觸良好，可能電磁閥已壞 電磁閥不跳，更換電磁閥無效，可能是控制電路問題，請與本公司聯繫 檢查氣電插座孔是否堵塞
數字表顯示正常，電源指示燈亮，風機轉，異常指示燈亮，無輸出	<ol style="list-style-type: none"> 可能是過流保護，關掉機器待異常指示燈熄滅，再重新開機 可能是過熱保護，等待 5-10 分鐘，機器可自動恢復 可能是控制板問題，請與本公司聯繫



注意:下列操作要求操作者必須具有足夠的電氣方面的專業知識和全面的安全常識，操作者應持有能證明其能力和知識的有效資格證件。