

清水電機工業有限公司



# 鎢棒研磨機 TBG-01 說明書

## 機器說明

### 操作方式：

一、

將鎢棒放入適合的線徑孔位（請見圖）

線徑孔位：1.6mm/2.4mm/3.2mm



二、

左右調整線徑盤面在研磨片位置

（請見圖）



三、

研磨機右側旋轉鈕（紅圈處）

可前後調整角度



四、開啟電源即可研磨



五、如圖完成品

